

## Audit Details

|                                                                                                           |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Audit name:                                                                                               | ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT                                                                                                |
| Audit date:                                                                                               | 15/04/2023                                                                                                                               |
| Auditor:                                                                                                  | Harold Quiel                                                                                                                             |
| Audit details:                                                                                            | Inspecciones según el Plan de Contingencia frente a Contaminación en el Mar - Punta Rincon International Terminal.                       |
| Overall Outcome:                                                                                          | <b>Passed</b> 8/8 (100%)                                                                                                                 |
| Hora / Hour                                                                                               | 9:00                                                                                                                                     |
| Area de atraque / Docking Area                                                                            | Terminal 2                                                                                                                               |
| Nombre de embarcación                                                                                     | RT.HON PAUL MARTIN                                                                                                                       |
| IMO                                                                                                       | 9600970                                                                                                                                  |
| Actividad / Activity                                                                                      | Carbón                                                                                                                                   |
| Bitacora Ambiental   Describir el resultado de la inspección.                                             | Se realizan recorridos durante la descarga, los riesgos ambientales se encuentran dentro de los controles operativos,                    |
| Prevención de sucesos   Describir todas las acciones para hacer segura la maniobra de atraque y descarga. | Embarcacion con 70 mil toneladas de carbón, atraca de manera segura e inicia la descarga de carbón sin evidenciar contaminación al Mant. |
| MSDS del Producto                                                                                         | Si                                                                                                                                       |

## Notes

RT.HON PAUL MARTIN

## Audit Criteria

## #1: Derrames

Outcome: 0 - Good Practice


**Details:** Verificar el manejo ambiental de sustancias oleosas y/o químicas en el mar y tierra. \*Describir hora, tipo, fuente y cantidad de la sustancia derramada.

## Notes:

## Evidence:



ORB scan.jpg



Audit Image for:  
ENVIRONMENT - Prevencion  
de Derrames PRIT  
#d81b67c5ee6438e2e85bf  
e0fc63a23b0.jpg



Audit Image for: ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT  
#1d671b0f7d960270e223cb962338040f.jpg

PDF - BMA BCLC.pdf

PDF - IOPPC(2).pdf


## #2: Residuos

Outcome: 0 - Good Practice

**Details:** Verificar manejo de residuos. \*Adjuntar registro de disposición de residuos de la embarcación en PDF. \*Describir los tipo, cantidad y origen de los desechos.

**Notes:**

**Evidence:**



Audit Image for: ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT  
#5939916113ef1cef06dbbac005d4a9b3.jpg

PDF - Garbage Landing P.Cortes28032023.pdf

## #3: Respuesta a Derrames PRIT

Outcome: 0 - Good Practice

**Details:** Verificar la disponibilidad de los equipos de contingencia de control de derrames. \*Describir los equipos MARPOL (disponibilidad y operatividad)

**Notes:****#4: Biodiversidad****Outcome:** 0 - Good Practice

**Details:** Verificar en el entorno presencia de flora y fauna acuática y terrestre. \*Describa los avistamientos: especie, cantidad, condición, tamaño. \*En caso de Mamífero Marino, complete el formulario de avistamiento A RAP \*En caso de Tortugas Marinas, complete el formulario de avistamiento ARAP

**Notes:****Evidence:**[PDF - HON PAUL E MARTIN - FUMIGATION.pdf](#)**#5: Se participó en reunión de pre-arribo?****Outcome:** No

**Details:** Adjuntar constancia de reunión de prearribo en PDF


**Notes:****#6: Agua de Lastre****Outcome:** 0 - Good Practice

**Details:** Verificar manejo de agua de lastre de las embarcaciones. \*Se debe adjuntar registro de renovación de agua de lastre (lugar/coordenada geográfica) \*En caso de que la embarcación tenga un tratamiento de agua de lastre, se debe adjuntar certificado de tratamiento en cumplimiento con el código BWMS Code

**Notes:****#7: En caso de haber descarga de Carbón****Outcome:** 0 - Good Practice

**Details:** Verificar lo siguiente: 1.- Manga/chute de descarga en buen estado. 2.- Presencia de vigía de operaciones tolva de carbón. 3.- Funcionamiento de aspersores de agua (ADJUNTAR FOTOS) 4.- Funcionamiento correcto de sump pumps a lo largo del Jetty. 5.- Limpieza de derrames en Jetty posterior a la descarga.

**Notes:****Evidence:**



Audit Image for: ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT  
#0d147f543be7bd06e10978272b981044.jpg

## #8: En caso de haber carga de Cucon

Outcome: 6 - No Aplica

**Details:** Verificar lo siguiente: 1.- Shiploader de descarga en buen estado. 2.- Presencia de viga de operaciones. 3.- Funcionamiento correcto de sump pumps a lo largo del Jetty. 4.- El llenado de los compartimentos no debe sobresalir (ADJUNTAR FOTOS) 5.- Limpieza de derrames en Jetty posterior a la descarga.

**Notes:**

## #9: Imbornales

Outcome: 0 - Good Practice

**Details:** Verificar la presencia de los imbornales antes y durante las descargas.

**Notes:**

**Evidence:**



Audit Image for: ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT  
#bbcc6900058c0da34a50275bdd5f8afc.jpg

